



FICHE D'INTERVENTION



CLIENT : COMMUNE DE TRACY-LE-MONT

DATE INTERVENTION : 28/10/2021

HEURE ARRIVEE : 13:50

HEURE DEPART : 15:00

TEMPS PASSE : 01:10

PRESTATION DE SERVICE D'EAU POTABLE

TYPE D'INTERVENTION : MESURE DU TAUX DE CHLORE RESIDUEL

	MESURE en ppm
LOCALISATION : Mairie (Point de prélèvement : Lavabo étage)	0,35
LOCALISATION : Réservoir semi-enterré (Point de prélèvement : Robinet eau traitée)	0,32
LOCALISATION : Captage de Poittevin (Point de prélèvement : Robinet eau traitée). Réglage TT chlore gazeux = 5,25.	0,47
LOCALISATION : Ecole (Point de prélèvement : Lavabo cuisine)	
LOCALISATION : Stade (Point de prélèvement : Citerneau vestiaire arrosage)	0,29
LOCALISATION : Cimetière militaire (Point de prélèvement : Citerneau arrosage)	0,26

CONCLUSION

Les résultats sont conformes à la réglementation en vigueur (ARS : Covid 19).
École fermée, pas de mesure effectuée.

Technicien/vérificateur

Nom : Charlotte COMMERE

Visa :

Responsable du contrat d'exploitation

Nom : Pierre MONTELLIER

Visa :